

勘估標的物現況照片

Current Photo of Appraised Target



編號 1、車號 AUQ-8768
賓士 (BENZ) S350 BLUETEC
自用小客車-正面外觀現況



編號 1、車號 AUQ-8768
賓士 (BENZ) S350 BLUETEC
自用小客車-後面外觀現況



編號 1、車號 AUQ-8768
賓士 (BENZ) S350 BLUETEC
自用小客車-左側外觀現況



編號 1、車號 AUQ-8768
賓士 (BENZ) S350 BLUETEC
自用小客車-右側外觀現況

勘估標的物現況照片

Current Photo of Appraised Target



編號 1、車號 AUQ-8768
賓士 (BENZ) S350 BLUETEC
自用小客車-前座內裝現況



編號 1、車號 AUQ-8768
賓士 (BENZ) S350 BLUETEC
自用小客車-後座內裝現況



編號 1、車號 AUQ-8768
賓士 (BENZ) S350 BLUETEC
自用小客車-後車廂現況



編號 1、車號 AUQ-8768
賓士 (BENZ) S350 BLUETEC
自用小客車-儀表總里程現況

勘估標的物現況照片

Current Photo of Appraised Target



編號 1、車號 AUQ-8768
賓士 (BENZ) S350 BLUETEC
自用小客車-引擎室現況



編號 1、車號 AUQ-8768
賓士 (BENZ) S350 BLUETEC
自用小客車-輔助電池有故障